



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSETO 2**  
64026 - Roseto degli Abruzzi



**Sede legale e presidenza** Via FONTE dell'OLMO, 56 – TEL. 085/8991182

**Sede operativa e segreteria** VIA A. MANZONI, 258 - TEL. 085/8991220 - telefax 085/8941878

**C.F.**

**Sito Web**

**E-mail**

**pec**

91043920676

[www.icomprensivo2roseto.gov.it](http://www.icomprensivo2roseto.gov.it)

[teic84300r@istruzione.it](mailto:teic84300r@istruzione.it)

[teic84300r@pec.istruzione.it](mailto:teic84300r@pec.istruzione.it)

Prot. n. 0004258/N1

Roseto degli Abruzzi, 01/06/2016

Al Responsabile di Plesso

Ai Docenti e Personale A.T.A.

Ai Genitori

Scuola dell'Infanzia Montepagano

Al Direttore S.G.A.

- SEDE - Sito web

Al Responsabile S.P.P.

**OGGETTO:** Scuola dell'Infanzia Montepagano - disposizioni sicurezza

- **Visto** il D.Lvo. 81/2008
- **Riscontrato** che nella giornata di ieri 31/05/2016, si è verificato il distacco di parti di cornicione dell'edificio di scuola dell'infanzia di Montepagano – lato nord, mettendo allo scoperto porzioni di ferro del cemento armato;
- **Sentito** il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza, sig. Luigi Ginaldi, in merito alla valutazione del rischio conseguente alla situazione di cui sopra nonché alla condizione pericolante complessiva del cornicione per lesioni visibili, come da comunicazione prot. 4244/L1 del 01/06/2016;
- **Considerato** che il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e proteggere chiunque abbia accesso a vario titolo a scuola, all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze;
- **Valutata** l'opportunità di mettere in atto misure cautelative di riduzione del rischio connesso all'attuale condizione dell'edificio di scuola dell'infanzia di Montepagano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

1. L'interdizione a chiunque abbia accesso a scuola dell'area esterna a rischio.
2. L'ingresso unico all'edificio attraverso l'entrata principale della scuola dell'infanzia.
3. La collocazione di apposita segnaletica di pericolosità e di interdizione delle zone interessate.

Il presente provvedimento ha carattere temporaneo e avrà validità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della zona segnalata a rischio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*prof.ssa Anna Elisa Barbone*

*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L.vo. n.39/1993)*