



# CITTA' di ROSETO degli ABRUZZI

Provincia di Teramo

II SETTORE

Servizio I

"Ufficio ced – innovazione tecnologica – patrimonio impianti sportivi – cimiteri – Servizi tecnologici  
Ambiente – Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione – Progettazione – esecuzione – Collaudo  
- Espropriazioni"

Prot. Generale n. del  
Prot. Interno n. 1594 del 13 APR 2016

Referente pratica Geom. Giancarlo Lavallo – SERVIZIO LL.PP.  
email: [lavallo.giancarlo@comune.roseto.te.it](mailto:lavallo.giancarlo@comune.roseto.te.it)



Al Dirigente Scolastico  
Dell'Istituto Comprensivo Roseto 2"  
Via Manzoni n° 258  
64026 Roseto degli Abruzzi  
email: [teic84300r@istruzione.it](mailto:teic84300r@istruzione.it)

*In seguito al sopralluogo effettuato presso il plesso scolastico di via Piemonte per la verifica di alcuni distacchi di intonaco nella pensilina di ingresso della scuola materna si è ravvisata la necessità di intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 al fine di scongiurare il pericoli per la pubblica incolumità.*

*Pertanto si comunica cin data odierna nel primo pomeriggio la ditta EUROEDIL TRE con sede in Cologna Paese provvederà ad eseguire i lavori di ripristino e messa in sicurezza della pensilina di che trattasi*

*Distinti saluti*

IL DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Ing. Marco Scorrano

